



CarPort Diagnosebericht

Datum 15.09.2013
Uhrzeit 09:31:47
CarPort Version 2.0.0 beta7_1

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	06A 906 033 DM	Beschreibung	SIMOS33 1.6l 2VG00HS7290
Zusatzinfo	TMBJX41U0A8832823	SKZ7Z0I5398915	
Codierung	00031		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Zusätzliche Informationen

VIN	TMBJX41U0A8832823
-----	-------------------

Fehler

17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt

35-10, sporadisch

16719 - P0335 Geber für Motordrehzahl (G28)

Fehlfunktion, 35-00

17925 - P1517 Hauptrelais

elektr.Fehler im Stromkreis, 35-10, sporadisch

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 907 379 L	Beschreibung	ABS FRONT MK60 0101
Codierung	0001025		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

01314 Motorsteuergerät

bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 909 601	Beschreibung	31 AIRBAG VW51 0011
Codierung	13105		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

00532 Versorgungsspannung

Signal zu klein, sporadisch

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1U0 920 841 B	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Zusatzinfo	TMBJX41U0A8832823	SKZ7Z0I5398915	
	TMBHX21U642926036		
Codierung	19113		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
-----------	---------	-----	--------

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400
Fehler			
01315 Getriebesteuergerät keine Kommunikation			
01304 Radio keine Kommunikation			
01326 Steuergerät für Multifunktionslenkrad keine Kommunikation			

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	Gateway K<->CAN 0001
Codierung	00006		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 31480		
Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400
Fehler			
01315 Getriebesteuergerät keine Kommunikation			
01304 Radio keine Kommunikation			
01326 Steuergerät für Multifunktionslenkrad keine Kommunikation			
00778 Geber für Lenkwinkel keine Kommunikation			
01324 Steuergerät für Allradantrieb keine Kommunikation			
01333 Türsteuergerät - hinten, links (J388) keine Kommunikation			
01334 Türsteuergerät - hinten, rechts (J389) keine Kommunikation			

OBD-2 (0x33)

Adresse 0x10			
Kommunikation			
Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	ISO 9141 (5 Baud)	Baudrate	10400
Keine gespeicherten Fehler			

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1C0 959 799 A	Beschreibung	DR Komfortgerät HLO 0004
Zusatzinfo	1U4959801D DM Türsteuer.FS KLO 0202		
	1U4959802D DM Türsteuer.BF KLO 0202		
Codierung	00067		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		
Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600
Fehler			
01299 Diagnose-Interface für Datenbus (J533) keine Kommunikation, sporadisch			