



# CarPort Diagnosebericht

Datum 17.11.2013  
 Uhrzeit 15:50:31  
 CarPort Version 1.4.11

## Motorelektronik (0x01)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	03C 906 056 BP	Beschreibung	MED9.5.10 00 9266
Codierung	0000072		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 40355 Importeur: 150 Gerätenummer: 95155		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	VWZ7Z0D0068254	Datum	21.06.04
Identifikation	BPG-810   00000000	Herstellernummer	0023
Systemname		Prüfstandsnummer	1888

### Flash Status

Programmiersuche	1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	1	Programmievorbereitungen	00000000

### Zusätzliche Informationen

Version	1037382606
Hardwarenummer	Har dwa re No
Revision	P000   A00.000

### Keine gespeicherten Fehler

## Bremsenelektronik (0x03)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 379 K	Beschreibung	ESP FRONT MK60 0103
Codierung	0019073		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Keine gespeicherten Fehler

## Klima-/Heizungselektronik (0x08)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 044 AB	Beschreibung	ClimatronicPQ35 066 0404
Codierung	nicht unterstützt		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Fehler

**01809 Stellmotor für Temperaturklappe - links (V158)**  
 sporadisch

**01810 Stellmotor für Temperaturklappe - rechts (V159)**  
 statisch

## Elektronische Zentralelektrik (0x09)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 937 049 T	Beschreibung	Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Zusatzinfo	1K1955119B Wischer VW350 012 0401		
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000000741111	Datum	17.04.04
Identifikation	051-259   00030000	Herstellernummer	1042
Systemname		Prüfstandsnummer	0704

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 937 049 T *
Revision	KS0704

### Fehler

**01064 Klemme 58d - Dimmung Innenlicht**  
elektrischer Fehler im Stromkreis, statisch

## Airbag (0x15)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 909 605 D	Beschreibung	01 AIRBAG VW8 022 0600
Codierung	0012337		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	0033JD0F0C7T	Datum	17.06.04
Identifikation	SME-RBG   05022000	Herstellernummer	F0C7
Systemname		Prüfstandsnummer	000B

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 909 605 D
Revision	A4.7.7   2.04.02   3.34   2.00       A01 F04 S04 R

### Keine gespeicherten Fehler

## Lenkradelektronik (0x16)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 953 549	Beschreibung	Lenksäulenmodul 012 0030
Codierung	0000002		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 953 549 *
----------------	---------------

### Keine gespeicherten Fehler

## Schalttafeleinsatz (0x17)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 920 851 A	Beschreibung	KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
Codierung	0003103		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 40355 Importeur: 150 Gerätenummer: 95155		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000

### Keine gespeicherten Fehler

## Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 907 530 E	Beschreibung	Gateway	H09 0110
Codierung	Lange Codierung			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	27001046040069	Datum	04.06.04
Identifikation	TF7-MNL   09	Herstellernummer	0069
Systemname		Prüfstandsnummer	1001

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	00000000
Programmierdatum	21.11.03		

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 907 951
Revision	K2.7.9a   D2.7.9a   I2.7.9   A4.7.6b   XPQ35_V20_06

### Fehler

#### 01304 Radio

kein Signal/keine Kommunikation, sporadisch

#### Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus:	00100100
Fehlerpriorität:	2
Fehlerhäufigkeit:	1
Verlernzähler:	22
Kilometerstand:	216045 km
Zeitindikation:	0
Datum:	2000.00.00
Uhrzeit:	10:05:53

## Wegfahrsicherung (0x25)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 920 851 A	Beschreibung	IMMO	VDD 0814
Codierung	nicht unterstützt			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Keine gespeicherten Fehler

## OBD-2 (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

## Türelektronik (Fahrerseite) (0x42)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 701 E	Beschreibung	Tuersteuergeraet	09 0149
Codierung	0000052			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Keine gespeicherten Fehler

## Lenkhilfe (0x44)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K1 000 111 C	Beschreibung	EPS ZEL S K1 1 1104
-------------	---------------	--------------	---------------------

Teilenummer	1K0 909 144 G	Beschreibung	EFS_ZFLS N.1 1401
Codierung	nicht unterstützt		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000

### Keine gespeicherten Fehler

## Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 433 BK	Beschreibung	01 KSG 0301
Zusatzinfo	Sounder n.mounted NGS n.mounted IRUJE n.mounted		
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Keine gespeicherten Fehler

## Türelektronik Beifahrer (0x52)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 959 702 E	Beschreibung	Tuersteuergeraet 09 0149
Codierung	0000052		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Keine gespeicherten Fehler

## Radio (0x56)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 035 186 J	Beschreibung	Radio GR0 0014
Codierung	0022200		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	VWZ222D1981942	Datum	11.06.04
Identifikation	GR0-001   0001002S	Herstellernummer	0718
Systemname		Prüfstandsnummer	0004

### Zusätzliche Informationen

Revision	X031028.1   IV850 3.57.02   INVM 3.28.04   ITP 2.04.02		
----------	--	--	--

### Fehler

**01044 Steuergerät falsch codiert**  
statisch

## Einparkhilfe (0x76)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 919 283 A	Beschreibung	01 Einparkhilfe 0101
Codierung	nicht unterstützt		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	00000000

### Keine gespeicherten Fehler

## Telefon (0x77)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 035 729 E	Beschreibung	CIB PAH HW 202 SW 0308
Codierung	0000364		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00028 Importeur: 028 Gerätenummer: 00001		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

### Flash Status

Programmiersuche	1	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	1	Programmievorbedingungen	00000000

### Keine gespeicherten Fehler