



CarPort Diagnosebericht

Datum 28.04.2012
Uhrzeit 11:59:28
CarPort Version 1.3.2

Motorelektronik (0x01)

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler

00537 Lambda-Regelung
unterer Anschlagwert, sporadisch

00525 Lambda-Sonde (G39)
kein Signal, sporadisch

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	3A0 907 379	Beschreibung	ABS	ITTAE 20 GI V00
Codierung	03604			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 603	Beschreibung	E AIRBAG VW2	V00
Codierung	00069			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01316			

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Wegfahrsicherung (0x25)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1H0 953 257	Beschreibung	B IMMO VWZ3Z0T0538331 V00	
Codierung	09600			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler