



CarPort Diagnosebericht

Datum 05.09.2012
 Uhrzeit 11:35:41
 CarPort Version 2.0.0

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 03D 906 033 F Beschreibung 1,2I/2V SIMOS3 00HS2509
 Zusatzinfo VVVZZZ9NZ6Y007698 VVWZ70E1391830
 Codierung 00071
 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00788

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
 Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Zusätzliche Informationen

VIN VVVZZZ9NZ6Y007698

Fehler

16804 - P0420 Bank1,Katalysatorsystem

Wirkung zu gering, 35-00

16517 - P0133 Bank1-Sonde1

Signal zu langsam, 35-10, sporadisch

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6Q0 907 379 AF Beschreibung ABS 8.0 front H03 0002
 Codierung 0002082
 Werkstattinformationen Werkstattcode: 00788 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200

Kommunikation

Protokoll KWP2000 Bus K-Line
 Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400

Erweiterte Identifikation

Seriennummer 00000000000000 Datum 24.02.05
 Identifikation BPA-085 | 00000000 Herstellernummer 0028
 Systemname Prüfstandnummer 8066

Flash Status

Programmiersuche 0 Programmierstatus 00000000
 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmierbedingungen 00000000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer 6Q0 907 379 AF

Keine gespeicherten Fehler

Klima-/Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6Q0 820 045 Beschreibung Klimaanlage X0840

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
 Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Fehler

00819 Hochdruckgeber (G65)

Signal zu klein, sporadisch

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6Q1 937 049 D Beschreibung 00AF BN-SG. 1S34
 Codierung 25630

Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00788
------------------------	----------------------

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 909 605 K	Beschreibung	18 AIRBAG VW51 0P 0008
Codierung	12600		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00788		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6Q0 920 803 E	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Zusatzinfo	WVWZZZ9NZ6Y007698	VWZZZ0E1391830	
Codierung	01131		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Zusätzliche Informationen

VIN	WVWZZZ9NZ6Y007698
-----	-------------------

Keine gespeicherten Fehler

OBD-2 (0x33)

Adresse 0x10

Kalibrierungs-ID	03D906033F 2509
------------------	-----------------

Kommunikation

Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	ISO 9141 (5 Baud)	Baudrate	10400

Lenkhilfe (0x44)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6Q0 423 156 AB	Beschreibung	LenkhilfeTRW V270
Codierung	10110		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6Q0 959 433 E	Beschreibung	3F Komfortgerät 0002
Codierung	00019		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00788		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Radio (0x56)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	7H0 035 152 C	Beschreibung	Radio BVX	009 0012
Codierung	0022200			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 02756 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	VWZ1Z5F0948683	Datum	11.10.06
Identifikation	BVX-003 00009000	Herstellernummer	0001
Systemname		Prüfstandnummer	8683

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	7H0 035 152 C
----------------	---------------

Fehler

01303 Sende- und Empfangsgerät für Telefon

kein Signal/keine Kommunikation, statisch