



# CarPort Diagnosebericht

Datum 20.08.2013  
 Uhrzeit 16:05:25  
 CarPort Version 2.0.0 beta7\_1

## Motorelektronik (0x01)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	03D 906 023	Beschreibung	SIMOS91 1.2l 2V 5414
Codierung	0000031		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	SKZ7Z0H5028843	Datum	29.05.08
Identifikation	SJ8-FST   -H04--	Herstellernummer	1277
Systemname		Prüfstandsnummer	F405

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000

### Zusätzliche Informationen

VIN TMBFA25J293020265

### Keine gespeicherten Fehler

## Bremsenelektronik (0x03)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	6R0 907 379 E	Beschreibung	ESP 8.0 front H05 0002
Codierung	0002338		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000000000000	Datum	26.05.08
Identifikation	BPA-085   00000000	Herstellernummer	2110
Systemname		Prüfstandsnummer	0031

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbereitungen	00000000

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer 6R0 907 379 E

### Keine gespeicherten Fehler

## Elektronische Zentralelektrik (0x09)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	6Q2 937 049 F	Beschreibung	0000 BN-SG. 2S36
Codierung	01038		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Elektronische Zentralelektrik (0x09)

## Airbag (0x15)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 909 605 K	Beschreibung	QM AIRBAG VW51 Q5 0011
Codierung	20813		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Schalttafeleinsatz (0x17)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	5J0 920 801 B	Beschreibung	KOMBIINSTR. V2802476
Codierung	17103		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	000D GATEWAY CAN 2S36
Codierung	00014		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Wegfahrsicherung (0x25)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	5J0 920 801 B	Beschreibung	IMMOBILIZER V2802476
Zusatzinfo	TMBFA25J293020265	SKZ7Z0H5028843	
Codierung	17103		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## OBD-2 (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

## Lenkhilfe (0x44)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	6R0 423 156	Beschreibung	LenkhilfeTRW V272
Codierung	10141		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	5 J0 950 433 A	Beschreibung	03 Komfortgerät 0001
-------------	----------------	--------------	----------------------

Teilenummer	5J0 035 161 A	Beschreibung	CC Radiogerät	0001
Codierung	00019			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

### Keine gespeicherten Fehler

## Radio (0x56)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	5J0 035 161 A	Beschreibung	Radio	005 0013
Codierung	Lange Codierung			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 13765 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	SKZAZ4H7520113	Datum	14.08.08
Identifikation	YD5-001	Herstellernummer	0001
Systemname	J503	Prüfstandsnummer	0504

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	
Programmierdatum	00.00.0000		

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	5J0 035 161 A
Revision	R0005000

### Keine gespeicherten Fehler