



# CarPort Diagnosebericht

Datum 19.09.2012  
Uhrzeit 19:05:14  
CarPort Version 2.0.0

## Motorelektronik (0x01)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	03G 906 016 J	Beschreibung	R4 1,9L EDC 0000SG 5497
Codierung	0000071		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	AUX7Z0D1FND0CH	Datum	09.02.04
Identifikation	BPG-810   12345678	Herstellernummer	1884
Systemname		Prüfstandnummer	1160

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmiersuche	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmierungsvoraussetzungen	00000000
Programmierungsdatum	00.00.00		

### Zusätzliche Informationen

VIN	WAUZZZ8P64A138349
Hardwarenummer	028 101 138 3
Revision	P0101   U8592

### Keine gespeicherten Fehler

## Bremsenelektronik (0x03)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer		Beschreibung	
Codierung	unbekannter Codierungstyp		
Werkstattinformationen			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

### Keine gespeicherten Fehler

## Klima-/Heizungselektronik (0x08)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	8P0 820 043 E	Beschreibung	KlimavollautomatH12 0150
Codierung	unbekannter Codierungstyp		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	8P0820043E	Datum	03.02.04
Identifikation	001-KMM   011076	Herstellernummer	0001
Systemname		Prüfstandnummer	0178

### Flash Status

Programmiersuche	0	Programmiersuche	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmierungsvoraussetzungen	00000000
Programmierungsdatum	31.12.01		

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	8P0 820 043 F
----------------	---------------

Revision	S015
----------	------

Keine gespeicherten Fehler

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	8P0 907 279	Beschreibung	Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 32468 Importeur: 126 Gerätenummer: 15596		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	00000000525938	Datum	29.01.04
Identifikation	BVB-906   00030000	Herstellernummer	0738
Systemname		Prüfstandnummer	2319

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	8P0 907 279 *
Revision	064

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	8P0 959 655 D	Beschreibung	Airbag 8.4ED H00 0140
Codierung	0010602		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	8P0 959 655 D

Keine gespeicherten Fehler

Lenkradelektronik (0x16)

Allgemeine Informationen	
Teilenummer	8P0 953 549
Codierung	0000012
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 32468 Importeur: 126 Gerätenummer: 04207

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	8P0 953 549 *

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen		
Teilenummer	8P0 920 930 F	Beschreibung
Codierung	0004003	KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 12237 Importeur: 000 Gerätenummer: 1048576	

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	2241DD09040057	Datum	13.02.04

Identifikation	VDD-024   D09	Herstellernummer	7531
Systemname		Prüfstandnummer	0449

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	8P0 920 930 F

Keine gespeicherten Fehler
----------------------------

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen				
Teilenummer	1K0 907 530 D	Beschreibung	Gateway	H08 0100
Codierung	Lange Codierung			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000			

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	25001041190047	Datum	19.01.04
Identifikation	TF7-MNL   08	Herstellernummer	1001
Systemname		Prüfstandnummer	0047

Flash Status			
Programmierversuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierungsdatum	08.10.03		

Zusätzliche Informationen	
Hardwarenummer	1K0 907 951
Revision	K2.6.9   D2.6.9   M2.6.9   A4.7.6a   XPQ35_V19_02

Keine gespeicherten Fehler
----------------------------

Wegfahrsicherung (0x25)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	8P0 920 930 F	Beschreibung	KOMBIINSTR. VDO H25 0140
Codierung	unbekannter Codierungstyp		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	AUX7Z0D1FND0CH	Datum	13.02.04
Identifikation	VDD-024   D09	Herstellernummer	7531
Systemname		Prüfstandnummer	0449

Zusätzliche Informationen	
VIN	WAUZZZ8P64A138349
Hardwarenummer	8P0 920 930 F

Keine gespeicherten Fehler
----------------------------

OBD-2 (0x33)

Motorelektronik (0x10)	
Kalibrierungs-ID	03G906016J 5497

Kommunikation			
Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

Zusätzliche Informationen	
VIN	WAUZZZ8P64A138349

Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme			
Fehlzündung	Nicht unterstützt	Abgasrelevante Komponenten	Bereit

Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme			
Katalysator	Nicht unterstützt	Klimaanlage	Nicht unterstützt
Katalysator Heizung	Nicht unterstützt	Lambdasonden	Nicht unterstützt
Kraftstoffverdunstungssystem	Nicht unterstützt	Lambdasonden Heizung	Nicht unterstützt
Sekundärluftsystem	Nicht unterstützt	Abgasrückführung	Bereit

Keine gespeicherten Fehler

Navigation (0x37)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	4B0 919 887 E	Beschreibung	BNS 4.2 H05 BNO 0050

Kommunikation			
Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Türelektronik (Fahrerseite) (0x42)

Allgemeine Informationen	
Teilenummer	8P0 959 801 A
Beschreibung	Tuersteuerger. H10 0010
Codierung	0000048
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Lenkhilfe (0x44)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1K1 909 144 F	Beschreibung	EPS_ZFLS KI.9 1301
Codierung	unbekannter Codierungstyp		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Flash Status			
Programmiersuche	0	Programmiersuche	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmierungsvorbedingungen	00000000

Keine gespeicherten Fehler

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	8P0 959 433 B	Beschreibung	KSG H02 0040
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler

Soundsystem (0x47)

Allgemeine Informationen	
Teilenummer	8P3 035 382
Beschreibung	AB2 SUBWOOFERBOX-H23 0100
Codierung	unbekannter Codierungstyp
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	10000001096190	Datum	15.11.03
Identifikation	RBMA   00001	Herstellenummer	RBMA
Systemname		Prüfstandnummer	1203

Flash Status			
Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000
Programmierdatum	15.11.03		

Zusätzliche Informationen			
Hardwarenummer	8P3 035 382	*	
Revision	X1.4.02   I2.04.02   X3.28.04   X2.00   X3.2.7/06.06.03   X1.3		

Keine gespeicherten Fehler			
----------------------------	--	--	--

## Türelektronik Beifahrer (0x52)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	8P0 959 802 A	Beschreibung	Tuersteuerger. H10 0010
Codierung	0000048		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Keine gespeicherten Fehler			
----------------------------	--	--	--

## Radio (0x56)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	8P0 035 152	Beschreibung	chorus II H53 0060
Codierung	0001012		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 06435 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer	AUZ222C1210067	Datum	15.12.03
Identifikation	GR0-001   07S	Herstellenummer	0005
Systemname		Prüfstandnummer	0256

Zusätzliche Informationen			
Hardwarenummer	8P0 035 152		
Revision	X021206.1   IM16C 2.55.00   INWM 3.28.04   ITP 2.00.00		

Keine gespeicherten Fehler			
----------------------------	--	--	--

## Zusatzheizung (0x7d)

Allgemeine Informationen			
Teilenummer	1K0 963 235 D	Beschreibung	PTC-Element 0404
Codierung	unbekannter Codierungstyp		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation			
Seriennummer		Datum	02.02.04
Identifikation	BEB-001   00700000	Herstellenummer	2100
Systemname		Prüfstandnummer	0466

Zusätzliche Informationen			
Hardwarenummer	1K0 963 235 D		

Keine gespeicherten Fehler