

Adresse: Busauswahl: Baudrate:



OBD-2 Login



AutoScan starten



Diagnosebericht erstellen

Seite: Steuergeräteauswahl

te Auswahl

Beschreibung

Die Verbauliste konnte nicht abgefragt werden!



Voraussetzungen zur Abfrage der Verbauliste:

1. Fahrzeug mit CAN-Bus Unterstützung
2. Zündung eingeschaltet



Verbauliste abfragen

enden mit K+CAN, Adapter bereit.

art wetter.com

CarPart 1.4.11 - Bas...

Die Verbindung konnte nicht hergestellt werden!

Mögliche Ursachen können sein:

- Die Zündung ist ausgeschaltet.
- Das ausgewählte Steuergerät ist nicht verbaut.
- Der Adapter ist nicht korrekt eingesteckt.

Weitere Information auf carport-diagnose.de

Busauswahl: Auto

Baudrate:

OBD-2 Login

AutoScan starten

Diagnosebericht erstellen

Steuergeräteausswahl

01 Motorelektronik

AutoScan

Leistung Teilenummer Protokoll Status

CarPort versucht, den Fahrzeugtyp zu identifizieren...



Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.

Abbrechen

CarPort 1.4.11 - Basis-Modul VAG-CAN

Programm Ansicht Applikationen Hilfe



Adresse:

01

Busauswahl:

Auto

Baudrate:



OBD-2 Login



AutoScan



Startseite



Steuergeräteauswahl



01 Motorelektronik



AutoScan

Adr.

Beschreibung

Teilenummer

Protokoll

X 33

OBD-2

Keine Antwort