

# CarPort Diagnosebericht

Datum 17.01.2013  
Uhrzeit 16:11:07  
CarPort Version 2.0.0

## Motorelektronik (0x01)

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

## Bremsenelektronik (0x03)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 907 379 L	Beschreibung	ABS FRONT MK60 0101
Codierung	0001025		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Fehler

#### 01314 Motorsteuengerät

bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch

## Schalttafeleinsatz (0x17)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1U0 920 801 B	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Zusatzinfo	TMBJX41U0A8832823	SKZ7Z0I5398915	
Codierung	19113		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	Gateway K<->CAN 0001
Codierung	00006		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## OBD-2 (0x33)

### Adresse 0x10

Kalibrierungs-ID 06A906033DM 7290

### Kommunikation

Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	ISO 9141 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme

Fehlzündung	✓ Bereit	Abgasrelevante Komponenten	✓ Bereit
Einspritzsystem	✓ Bereit		

### Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme

Katalysator	✓ Bereit	Klimaanlage	— Nicht unterstützt
Katalysator Heizung	— Nicht unterstützt	Lambdasonden	✓ Bereit
Kraftstoffdruckregulierung	✓ Bereit	Lambdasonden Heizung	✓ Bereit

Kraftstoffverdunstungssystem	✓ Bereit	Lambdaabsonden Heizung	✓ Bereit
Sekundärluftsystem	✗ Nicht bereit	Abgasrückführung	✓ Bereit

### Keine gespeicherten Fehler

## Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 959 799 A	Beschreibung	DM Komfortgerät HLO 0004
Zusatzinfo	1U4959801D DM Türsteuer.FS KLO 0202		
	1U4959802D DM Türsteuer.BF KLO 0202		
Codierung	00067		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

### Keine gespeicherten Fehler