



# CarPort Diagnosebericht

Datum 09.11.2013  
Uhrzeit 12:17:39  
CarPort Version 2.0.0 beta7\_2

## Motorelektronik (0x01)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                         |              |                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Teilenummer            | 03G 906 018                                             | Beschreibung | R4 2.0l PPD1.1 G 9970 |
| Codierung              | 0000072                                                 |              |                       |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 21960 Importeur: 146 Gerätenummer: 11835 |              |                       |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Erweiterte Identifikation

|                |                 |                  |          |
|----------------|-----------------|------------------|----------|
| Seriennummer   | VWZCZ000000000  | Datum            | 10.05.05 |
| Identifikation | SME-RBG   -H01- | Herstellernummer | 0330     |
| Systemname     |                 | Prüfstandsnummer | 0394     |

### Flash Status

|                               |   |                               |          |
|-------------------------------|---|-------------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 2 | Programmiersuche              | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 2 | Programmierungsvorbedingungen | 00000000 |

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer

## Fehler

### 17978 - P1570 Motorsteuergerät gesperrt

unplausibles Signal, sporadisch

#### Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00101000  
Fehlerpriorität: 4  
Fehlerhäufigkeit: 6  
Verlernzähler: 172  
Kilometerstand: 226194 km  
Zeitindikation: 0  
Datum: 2013.10.21  
Uhrzeit: 18:12:22  
Drehzahl: 800 U/min  
Langtext: 24 Nm  
Geschwindigkeit: 0 km/h  
Langtext: 0.0 %  
Spannung: 11.9 V  
Schalterstellungen: 00011001  
Schalterstellungen: 00000000

## Bremsenelektronik (0x03)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                         |              |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Teilenummer            | 3C0 614 095 M                                           | Beschreibung | ESP 440 C2 H015 0001 |
| Codierung              | 0013602                                                 |              |                      |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                      |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Erweiterte Identifikation

|                |                |                  |          |
|----------------|----------------|------------------|----------|
| Seriennummer   | 0657510134     | Datum            | 21.04.05 |
| Identifikation | GNO-000   H015 | Herstellernummer |          |
| Systemname     |                | Prüfstandsnummer |          |

### Flash Status

|                               |          |                               |          |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 1        | Programmiersuche              | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 1        | Programmierungsvorbedingungen | 00000000 |
| Programmierungsdatum          | 01.01.04 |                               |          |

| Zusätzliche Informationen |               |  |  |
|---------------------------|---------------|--|--|
| Hardwarenummer            | 3C0 614 095 M |  |  |

|                            |
|----------------------------|
| Keine gespeicherten Fehler |
|----------------------------|

Klima-/Heizungselektronik (0x08)

| Allgemeine Informationen |                   |              |                          |
|--------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
| Teilenummer              | 3C0 907 044 J     | Beschreibung | ClimatronicPQ46 041 0101 |
| Codierung                | nicht unterstützt |              |                          |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | 00000000000000     | Datum            | 04.05.05 |
| Identifikation            | BHB-001   00041003 | Herstellenummer  | 0281     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | 0002     |

| Flash Status                  |       |                          |          |
|-------------------------------|-------|--------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 0     | Programmiersstatus       | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0     | Programmievorbedingungen | 00000000 |
| Programmierungsdatum          | --.-- |                          |          |

| Zusätzliche Informationen |               |  |  |
|---------------------------|---------------|--|--|
| Hardwarenummer            | 3C0 907 044 J |  |  |

|                            |
|----------------------------|
| Keine gespeicherten Fehler |
|----------------------------|

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

| Allgemeine Informationen |                                                                        |              |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Teilenummer              | 3C0 937 049 E                                                          | Beschreibung | Bordnetz-SG H37 1002 |
| Zusatzinfo               | 3C1955119 Wischer VW461 012 0503<br>1K0955559R RegenLichtSens 010 1010 |              |                      |
| Codierung                | Lange Codierung                                                        |              |                      |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 10580 Importeur: 123 Gerätenummer: 999999               |              |                      |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | 00000001778881     | Datum            | 08.04.05 |
| Identifikation            | BVB-906   00H37000 | Herstellenummer  | 2657     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | 0730     |

| Zusätzliche Informationen |               |  |  |
|---------------------------|---------------|--|--|
| Hardwarenummer            | 3C0 937 049 E |  |  |
| Revision                  | KS1002        |  |  |

Fehler

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>01504 Kennzeichenleuchte (X)</b>           |            |
| elektrischer Fehler im Stromkreis, sporadisch |            |
| <b>Freeze Frame Daten:</b>                    |            |
| Fehlerstatus:                                 | 00101100   |
| Fehlerpriorität:                              | 2          |
| Fehlerhäufigkeit:                             | 1          |
| Verlernzähler:                                | 218        |
| Kilometerstand:                               | 226438 km  |
| Zeitindikation:                               | 0          |
| Datum:                                        | 2013.10.24 |
| Uhrzeit:                                      | 05:18:00   |
| Text:                                         | aus        |
| Spannung:                                     | 11.60 V    |
| Text:                                         | aus        |
| Text:                                         | ein        |
| Text:                                         | aus        |
| Text:                                         | aus        |

Text:

aus

Airbag (0x15)

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Teilenummer              | 3C0 909 605 C                                           | Beschreibung | 03 AIRBAG VW8 028 2421 |
| Codierung                | 0012339                                                 |              |                        |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                        |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | 0038XS8SZH8\$      | Datum            | 27.04.05 |
| Identifikation            | TS6-SUN   07028000 | Herstellernummer | SZH8     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | 0001     |

| Zusätzliche Informationen |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 909 605 C                                      |
| Revision                  | A4.7.6   2.09.00   1.20   1.00       A03 F18 S16 R |

Keine gespeicherten Fehler

Lenkradelektronik (0x16)

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Teilenummer              | 3C0 953 549 A                                           | Beschreibung | Lenksulenmodul 005 0010 |
| Codierung                | 0000013                                                 |              |                         |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                         |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | 3C5953507C         | Datum            | 02.05.05 |
| Identifikation            | KO1-KLO   00005000 | Herstellernummer | 0046     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | 0001     |

| Zusätzliche Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 953 549 A |

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Teilenummer              | 3C0 920 870 L                                           | Beschreibung | KOMBIINSTRUMENT VD1 3028 |
| Codierung                | 0007105                                                 |              |                          |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 66710 Importeur: 530 Gerätenummer: 00512 |              |                          |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | 00000000000000     | Datum            | 29.04.05 |
| Identifikation            | VD1-000   V0018000 | Herstellernummer | 3521     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | 7320     |

| Flash Status                  |          |                          |          |
|-------------------------------|----------|--------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 0        | Programmierstatus        | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0        | Programmievorbedingungen | 00000000 |
| Programmierdatum              | 29.04.05 |                          |          |

| Zusätzliche Informationen |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 920 870 L          |
| Revision                  | DKBI279A   Y 30   Z 28 |

Keine gespeicherten Fehler

## Zu-/Standheizung (0x18)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                         |              |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Teilenummer            | 1K0 815 071 H                                           | Beschreibung | Zuheizer 031 1312 |
| Codierung              | 0000011                                                 |              |                   |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                   |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Erweiterte Identifikation

|                |             |                  |          |
|----------------|-------------|------------------|----------|
| Seriennummer   | 09010046    | Datum            | 19.03.04 |
| Identifikation | WOS-000   A | Herstellernummer | 1789     |
| Systemname     |             | Prüfstandsnummer | 4342     |

### Flash Status

|                               |       |                           |          |
|-------------------------------|-------|---------------------------|----------|
| Programmierversuche           | 0     | Programmierstatus         | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0     | Programmiervorbedingungen | 00000000 |
| Programmierdatum              | --.-- |                           |          |

### Fehler

#### 01410 Heizgerät überhitzt

sporadisch

##### Freeze Frame Daten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fehlerstatus:     | 00100000   |
| Fehlerpriorität:  | 0          |
| Fehlerhäufigkeit: | 1          |
| Verlernzähler:    | 90         |
| Kilometerstand:   | 167808 km  |
| Zeitindikation:   | 0          |
| Datum:            | 2011.04.11 |
| Uhrzeit:          | 06:29:42   |
| Text:             | Regelpause |
| Temperatur:       | 148 °C     |
| Temperatur:       | 54 °C      |

#### 01411 Temperaturfühler (G18)

Kurzschluss nach Masse, sporadisch

##### Freeze Frame Daten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fehlerstatus:     | 00100111   |
| Fehlerpriorität:  | 0          |
| Fehlerhäufigkeit: | 7          |
| Verlernzähler:    | 90         |
| Kilometerstand:   | 167821 km  |
| Zeitindikation:   | 0          |
| Datum:            | 2011.04.11 |
| Uhrzeit:          | 06:41:34   |
| Text:             | Störung    |
| Temperatur:       | 205 °C     |
| Temperatur:       | 83 °C      |

#### 02251 Heizgerät verriegelt

sporadisch

#### 01444 Unterspannungsabschaltung (Automatik)

sporadisch

#### 00664 Kraftstoffvorratsanzeige

unterer Grenzwert unterschritten, sporadisch

##### Freeze Frame Daten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fehlerstatus:     | 00100010   |
| Fehlerpriorität:  | 0          |
| Fehlerhäufigkeit: | 139        |
| Verlernzähler:    | 193        |
| Kilometerstand:   | 227141 km  |
| Zeitindikation:   | 0          |
| Datum:            | 2013.10.31 |
| Uhrzeit:          | 20:29:55   |

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |         |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| Teilenummer              | 3C0 907 530 A                                           | Beschreibung | Gateway | 006 0010 |
| Codierung                | Lange Codierung                                         |              |         |          |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |         |          |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | 0500C05420074B     | Datum            | 20.04.05 |
| Identifikation            | TFJ-ING   00006000 | Herstellernummer | 074B     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | 1101     |

| Flash Status                  |       |                           |          |
|-------------------------------|-------|---------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 0     | Programmierstatus         | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0     | Programmiervorbedingungen | 00000000 |
| Programmierungsdatum          | --.-- |                           |          |

| Zusätzliche Informationen |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 907 951 A                                            |
| Revision                  | K2.9.9   D2.9.9   I2.8.9   A4.8.6   XPQ46_V05_02   BX035 |

| Fehler                                    |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>01304 Radio</b>                        |            |
| kein Signal/keine Kommunikation, statisch |            |
| <b>Freeze Frame Daten:</b>                |            |
| Fehlerstatus:                             | 01100100   |
| Fehlerpriorität:                          | 2          |
| Fehlerhäufigkeit:                         | 1          |
| Verlernzähler:                            | 159        |
| Kilometerstand:                           | 225570 km  |
| Zeitindikation:                           | 0          |
| Datum:                                    | 2013.10.15 |
| Uhrzeit:                                  | 16:19:06   |

Wegfahrsicherung (0x25)

| Allgemeine Informationen |                         |              |      |          |
|--------------------------|-------------------------|--------------|------|----------|
| Teilenummer              | 3C0 959 433 H           | Beschreibung | IMMO | 038 0364 |
| Zusatzinfo               | 3C0905861A ELV 021 0350 |              |      |          |
| Codierung                | nicht unterstützt       |              |      |          |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                     |                  |          |
|---------------------------|---------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | VWZCZ000000000      | Datum            | 03.05.05 |
| Identifikation            | HLO-VW42   00038000 | Herstellernummer | 2246     |
| Systemname                |                     | Prüfstandsnummer | P003     |

| Zusätzliche Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 959 433 H |
| Revision                  | K2890         |

| Fehler                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>02861 Elektronische Lenksäulenverriegelung defekt</b>                |            |
| unplausibles Signal, sporadisch                                         |            |
| <b>Freeze Frame Daten:</b>                                              |            |
| Fehlerstatus:                                                           | 00101000   |
| Fehlerpriorität:                                                        | 4          |
| Fehlerhäufigkeit:                                                       | 1          |
| Verlernzähler:                                                          | 253        |
| Kilometerstand:                                                         | 227854 km  |
| Zeitindikation:                                                         | 0          |
| Datum:                                                                  | 2013.11.07 |
| Uhrzeit:                                                                | 17:52:48   |
| <b>02811 Steuergerät für ELV (elektronische Lenksäulenverriegelung)</b> |            |

defekt, sporadisch

#### Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00101110  
Fehlerpriorität: 1  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 1  
Kilometerstand: 227982 km  
Zeitindikation: 0  
Datum: 2013.11.08  
Uhrzeit: 18:29:33

## OBD-2 (0x33)

### Adresse 0x7e8

Kalibrierungs-ID 03G906018 9970

### Kommunikation

|                    |                     |          |        |
|--------------------|---------------------|----------|--------|
| Protokoll          | OBD-2               | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | ISO TP (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme

|                 |                     |                            |          |
|-----------------|---------------------|----------------------------|----------|
| Fehlzündung     | — Nicht unterstützt | Abgasrelevante Komponenten | ✓ Bereit |
| Einspritzsystem | ✓ Bereit            |                            |          |

### Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme

|                              |                     |                      |                     |
|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Katalysator                  | — Nicht unterstützt | Klimaanlage          | — Nicht unterstützt |
| Katalysator Heizung          | — Nicht unterstützt | Lambdasonden         | — Nicht unterstützt |
| Kraftstoffverdunstungssystem | — Nicht unterstützt | Lambdasonden Heizung | — Nicht unterstützt |
| Sekundärluftsystem           | — Nicht unterstützt | Abgasrückführung     | ✓ Bereit            |

### Keine gespeicherten Fehler

## Türelektronik (Fahrerseite) (0x42)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                         |              |         |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| Teilenummer            | 1K0 959 701 K                                           | Beschreibung | Tuer-SG | 024 2341 |
| Codierung              | 0000245                                                 |              |         |          |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |         |          |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Keine gespeicherten Fehler

## Lenkhilfe (0x44)

### Allgemeine Informationen

|             |                   |              |                |      |
|-------------|-------------------|--------------|----------------|------|
| Teilenummer | 1K1 909 144 H     | Beschreibung | EPS_ZFLS KI.12 | 1502 |
| Codierung   | nicht unterstützt |              |                |      |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Flash Status

|                               |   |                           |          |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 1 | Programmierstatus         | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 1 | Programmiervorbedingungen | 00000000 |

### Keine gespeicherten Fehler

## Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                                        |              |                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Teilenummer            | 3C0 959 433 H                                                          | Beschreibung | KSG PQ46 ELV 038 0453 |
| Zusatzinfo             | 1K0951605C LIN BACKUP HORN H02 1301<br>NGS n.mounted<br>IRUE n.mounted |              |                       |
| Codierung              | Lange Codierung                                                        |              |                       |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000                |              |                       |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |                    |                  |          |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer              | VWZCZ000000000     | Datum            | 03.05.05 |
| Identifikation            | HLO-W42   00038000 | Herstellernummer | 2246     |
| Systemname                |                    | Prüfstandsnummer | P003     |

| Flash Status                  |       |                               |          |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 0     | Programmiersuche              | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0     | Programmierungsvorbereitungen | 00000000 |
| Programmierungsdatum          | --.-- |                               |          |

| Zusätzliche Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 959 433 H |

Keine gespeicherten Fehler

### Türelektronik Beifahrer (0x52)

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Teilenummer              | 1K0 959 702 K                                           | Beschreibung | Tuer-SG 024 2341 |
| Codierung                | 0000244                                                 |              |                  |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                  |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

Keine gespeicherten Fehler

### Feststellbremse (0x53)

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Teilenummer              | 3C0 907 801 B                                           | Beschreibung | EPB VC8HC001 013 0001 |
| Codierung                | 0000011                                                 |              |                       |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                       |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

| Erweiterte Identifikation |               |                  |          |
|---------------------------|---------------|------------------|----------|
| Seriennummer              |               | Datum            | 03.05.05 |
| Identifikation            | GNO-KRB   013 | Herstellernummer | 0113     |
| Systemname                |               | Prüfstandsnummer | 0031     |

| Flash Status                  |          |                               |          |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| Programmiersuche              | 0        | Programmiersuche              | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0        | Programmierungsvorbereitungen | 00000000 |
| Programmierungsdatum          | 00.00.00 |                               |          |

| Zusätzliche Informationen |               |
|---------------------------|---------------|
| Hardwarenummer            | 3C0 907 801 B |

Keine gespeicherten Fehler

### Türelektronik (hinten,links) (0x62)

| Allgemeine Informationen |                                                         |              |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Teilenummer              | 1K0 959 703 F                                           | Beschreibung | Tuer-SG 021 2417 |
| Codierung                | 0000144                                                 |              |                  |
| Werkstattinformationen   | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |                  |

| Kommunikation      |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

Keine gespeicherten Fehler

## Türelektronik (hinten,rechts) (0x72)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                         |              |         |          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|
| Teilenummer            | 1K0 959 704 F                                           | Beschreibung | Tuer-SG | 021 2417 |
| Codierung              | 0000144                                                 |              |         |          |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 05311 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 |              |         |          |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Keine gespeicherten Fehler

## Telefon (0x77)

### Allgemeine Informationen

|                        |                                                         |              |         |      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| Teilenummer            | 3C0 035 729 E                                           | Beschreibung | Telefon | 6009 |
| Codierung              | 0016123                                                 |              |         |      |
| Werkstattinformationen | Werkstattcode: 20791 Importeur: 150 Gerätenummer: 80221 |              |         |      |

### Kommunikation

|                    |                               |          |        |
|--------------------|-------------------------------|----------|--------|
| Protokoll          | KWP2000                       | Bus      | CAN    |
| Transportprotokoll | TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) | Baudrate | 500000 |

### Erweiterte Identifikation

|                |                    |                  |          |
|----------------|--------------------|------------------|----------|
| Seriennummer   | 0000000624846      | Datum            | 28.04.05 |
| Identifikation | NOK-EH5   00007000 | Herstellernummer | 4846     |
| Systemname     |                    | Prüfstandsnummer | 0000     |

### Flash Status

|                               |          |                           |          |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|
| Programmierversuche           | 0        | Programmierstatus         | 00000000 |
| Erfolgreiche Programmierungen | 0        | Programmiervorbedingungen | 00000000 |
| Programmierdatum              | 09.11.13 |                           |          |

### Zusätzliche Informationen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Hardwarenummer | 3C0 035 729 C * |
| Revision       | I60   I06   I09 |

### Fehler

#### 00385 Plusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon

Unterbrechung, statisch

##### Freeze Frame Daten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fehlerstatus:     | 01101011   |
| Fehlerpriorität:  | 3          |
| Fehlerhäufigkeit: | 1          |
| Verlernzähler:    | 36         |
| Kilometerstand:   | 221054 km  |
| Zeitindikation:   | 0          |
| Datum:            | 2013.08.25 |
| Uhrzeit:          | 14:52:23   |

#### 00386 Minusausgang Audiokanal für Sprache/Telefon

Unterbrechung, statisch

##### Freeze Frame Daten:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fehlerstatus:     | 01101011   |
| Fehlerpriorität:  | 3          |
| Fehlerhäufigkeit: | 1          |
| Verlernzähler:    | 36         |
| Kilometerstand:   | 221054 km  |
| Zeitindikation:   | 0          |
| Datum:            | 2013.08.25 |
| Uhrzeit:          | 14:52:23   |

#### 01304 Radio

kein Signal/keine Kommunikation, statisch

##### Freeze Frame Daten:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Fehlerstatus:     | 01100100  |
| Fehlerpriorität:  | 3         |
| Fehlerhäufigkeit: | 254       |
| Verlernzähler:    | 217       |
| Kilometerstand:   | 221054 km |
| Zeitindikation:   | 0         |



Datum: 2013.08.25  
Uhrzeit: 14:52:19

**01042 Steuergerät nicht codiert**  
statisch

**Freeze Frame Daten:**

Fehlerstatus: 01100000  
Fehlerpriorität: 3  
Fehlerhäufigkeit: 0  
Verlernzähler: 0  
Kilometerstand: 1048575 km  
Zeitindikation: 257  
Uhrzeit: 31:63:63