

CarPort Diagnosebericht

Datum 23.07.2013
Uhrzeit 20:35:04
CarPort Version 2.0.0 beta7

Motorelektronik (0x01)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul KKL

Klima-/Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6J0 820 045 A Beschreibung J301 Klimaanlage 0320
Codierung nicht unterstützt

Kommunikation

Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer 0000001147368- Datum 27.10.10
Identifikation PRE--- | 00 25 08 Herstellernummer 0618
Systemname Prüfstandsnummer 0006

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer 6J0 820 045 A
Revision APP 0320 | NM 0370 | KWP 0300 | TP 0305 | CAN 0403 | CON 0427 | SDS 0300

Keine gespeicherten Fehler

Elektronische Zentralelektrik (0x09)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6R0 937 087 H Beschreibung BCM PQ25 H+4 H46 0230
Codierung Lange Codierung
Werkstattinformationen Werkstattcode: 64564 Importeur: 324 Gerätenummer: 38760

Kommunikation

Protokoll KWP2000 Bus CAN
Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer 0394 298102616 Datum 27.10.10
Identifikation SME-RBG Herstellernummer 0001
Systemname J519 Prüfstandsnummer 2616

Flash Status

Programmiersuche 0 Programmierstatus 00000000
Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmierbedingungen
Programmierdatum 00.00.0000

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer 6R0 937 087
Revision BF046001

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6R0 959 655 K Beschreibung VW10AirbagA0A H09 0020
Codierung Lange Codierung
Werkstattinformationen Werkstattcode: 06401 Importeur: 785 Gerätenummer: 00200

Kommunikation

Protokoll UDS Bus CAN
Transportprotokoll ISO TP (CAN 11-Bit) Baudrate 500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	003GX00A23N4	Datum	01.11.10
Identifikation	BPA-00A	Herstellernummer	15GX
Systemname		Prüfstandsnummer	A23N

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	6R0 959 655 K
Revision	_____

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6J0 920 802	Beschreibung	KOMBI H05 0404
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 99999 Importeur: 1023 Gerätenummer: 2097151		

Kommunikation

Protokoll	UDS	Bus	CAN
Transportprotokoll	ISO TP (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000000000000	Datum	08.11.10
Identifikation	VO3-041	Herstellernummer	2070
Systemname		Prüfstandsnummer	0050

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmievorbedingungen	

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	6J0 920 802
----------------	-------------

Keine gespeicherten Fehler

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	GW-K-CAN TP20 0230
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 64564 Importeur: 324 Gerätenummer: 38760		

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer		Datum	
Identifikation		Herstellernummer	
Systemname	J533	Prüfstandsnummer	

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	6R0 937 087
----------------	-------------

Keine gespeicherten Fehler

Wegfahrsicherung (0x25)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	5K0 953 234	Beschreibung	IMMO H05 0404
Codierung	Lange Codierung		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000		

Kommunikation

Protokoll	UDS	Bus	CAN
Transportprotokoll	ISO TP (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer		Datum	08.11.10
Identifikation	VO3-041	Herstellernummer	2070
Systemname		Prüfstandsnummer	0050

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	5K0 953 234
----------------	-------------

Keine gespeicherten Fehler

OBD-2 (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

(0x4b)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6J0 959 441	Beschreibung	MF-Modul	0007 0001
Codierung	0000001			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 77005 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000001
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	00000000

Keine gespeicherten Fehler

Radio (0x56)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6J1 035 153 G	Beschreibung	Radio	H13 0203
Codierung	Lange Codierung			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 04941 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000			

Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit)	Baudrate	500000

Erweiterte Identifikation

Seriennummer	SEZAZ2K1801636	Datum	04.11.10
Identifikation	YD5-001	Herstellernummer	0001
Systemname	J503	Prüfstandsnummer	0181

Flash Status

Programmiersuche	0	Programmierstatus	00000000
Erfolgreiche Programmierungen	0	Programmiervorbedingungen	
Programmierdatum	00.00.0000		

Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	6J1 035 153 G
Revision	R0000000

Keine gespeicherten Fehler