

CarPort Diagnosebericht

Datum 02.07.2013
Uhrzeit 09:38:08
CarPort Version 2.0.0 beta7

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	06A 906 019 AS	Beschreibung	1.6l 2V/R4 SIMOS AT2519
Codierung	04030		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Fehler

00537 Lambda-Regelung

unterer Anschlagwert

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 907 379	Beschreibung	G ABS 20 IE CAN 0001
Codierung	03504		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Klima-/Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	3B1 907 044 B	Beschreibung	CLIMATRONIC V 1.0.0
Codierung	01000		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 909 609	Beschreibung	A AIRBAG VW3 SG 0002
Codierung	00065		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 919 881 C	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Zusatzinfo	Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0654870		
Codierung	04142		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 25372		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 959 799 AH	Beschreibung	4E Zentral-SG Komf. 0001
Zusatzinfo	1J1959801C 4E Türsteuerger. FS0001r 1J1959802D 4E Türsteuerger. BF0001r 1J4959811C 4E Türsteuerger. HL0001r 1J4959812C 4E Türsteuerger. HR0001r		
Codierung	04097		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 01317		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler