



# CarPort Diagnosebericht

Datum 10.08.2012  
Uhrzeit 14:06:43  
CarPort Version 1.3.3

## Wegfahrsicherung (0x25)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	3C0 959 433 R	Beschreibung	IMMO	042 0383
Zusatzinfo	I3C0905861G °380yyyyyy ELV 027			
	I3C0905861G °380yyyyyy ELV 027			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	VWZCZ000000000	Datum	01.12.06
Identifikation	HLO-W42	Herstellernummer	P004
Revision	00042000	Prüfstandnummer	0451

### Zusätzliche Informationen

VIN	WVWZZZ3CZ7E145096
Hardwarenummer	3C0 959 433 R
Kennung	K2890

## Fehler

**02823 Verriegelungsbedingungen für ELV nicht erfüllt**  
sporadisch

### Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00100000  
Fehlerpriorität: 7  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 231  
Kilometerstand: 70312 km  
Zeitindikation: 0  
Datum: 2012.08.04  
Uhrzeit: 15:14:25

### 02827 Weckanforderung durch ESP

unplausibles Signal, sporadisch

### Freeze Frame Daten:

Fehlerstatus: 00101000  
Fehlerpriorität: 2  
Fehlerhäufigkeit: 1  
Verlernzähler: 231  
Kilometerstand: 70312 km  
Zeitindikation: 0  
Datum: 2012.08.04  
Uhrzeit: 15:14:26

## Navigation (0x37)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1K0 035 191 D	Beschreibung	J401	0206
Codierung	0043400			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05314 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000			

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000 ()	Baudrate	500000

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	VWZ1Z2F6516963	Datum	07.12.06
Identifikation	BNO-HIL	Herstellernummer	0001
Revision	00017000	Prüfstandnummer	0142

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	1K0 035 191 D
Kenntung	[000   Z0000

<b>Fehler</b>
<b>02766 CD-Zugriffszeit</b>
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch

Radio (0x56)

<b>Allgemeine Informationen</b>				
Teilenummer	1K0 035 191 D	Beschreibung	R	0206
Codierung	0043400			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05314 Importeur: 000 Gerätenummer: 00000			

<b>Kommunikation</b>			
Protokoll	KWP2000	Bus	CAN
Transportprotokoll	TP 2.0 & KWP2000	Baudrate	500000

<b>Erweiterte Identifikation</b>			
Seriennummer	VWZ1Z2F6516963	Datum	07.12.06
Identifikation	BNO-HIL	Herstellernummer	0001
Revision	00017000	Prüfstandnummer	0142

<b>Zusätzliche Informationen</b>	
Hardwarenummer	1K0 035 191 D
Kenntung	[000   Z0000

<b>Fehler</b>
<b>02766 CD-Zugriffszeit</b>
oberer Grenzwert überschritten, sporadisch