



CarPort Diagnosebericht

Datum 02.11.2013
Uhrzeit 18:08:50
CarPort Version 2.0.0 beta7_2

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 038 906 019 EH Beschreibung 1,9l R4 EDC 0000SG 1346
Zusatzinfo VVVZZZ3BZ1E224404 VVZ7Z0A3406760
Codierung 00005
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05314

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Zusätzliche Informationen

VIN VVVZZZ3BZ1E224404

Keine gespeicherten Fehler

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 8D0 907 389 D Beschreibung ABS/ESP front D56
Zusatzinfo 0265109463 BB 35104
Codierung 00000
Werkstattinformationen Werkstattcode: 00000

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Fehler

00778 Geber für Lenkwinkel

Abgleich nicht durchgeführt, sporadisch

01044 Steuergerät falsch codiert

Klima-/Heizungselektronik (0x08)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 3B1 907 044 H Beschreibung CLIMATRONIC B5GP 0003
Codierung 17000
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6Q0 909 605 Beschreibung B 0A AIRBAG VW5 04 0006
Codierung 12353
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	3B0 920 805 A	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Zusatzinfo	WVWZZZ3BZ1E224404	VWZ7Z0A3406760	
Codierung	05125		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00001		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Fehler

01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)

zur Zeit nicht prüfbar, sporadisch

01039 Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)

Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus, sporadisch

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	Gateway K<->CAN 0001
Codierung	00006		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05314		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler

OBD-2 (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 959 799 A	Beschreibung	0Y Komfortgerät HLO 0002
Zusatzinfo	1C1959801 0Y Türsteuer.FS 0001		
	1C1959802 0Y Türsteuer.BF 0001		
Codierung	00067		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler