

# CarPort Diagnosebericht

Datum 21.06.2013  
Uhrzeit 16:32:34  
CarPort Version 2.0.0 beta7

## Motorelektronik (0x01)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer 038 906 019 KD Beschreibung 1,9l R4 EDC G000AG 4897  
Zusatzinfo WWWZZ3BZ5E160412 VWZ7Z0E2005209  
Codierung 00001  
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05314

### Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line  
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 9600

### Zusätzliche Informationen

VIN WWWZZ3BZ5E160412

### Keine gespeicherten Fehler

## Getriebeelektronik (0x02)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer 3B0 927 156 S Beschreibung AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224  
Codierung 00103  
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

### Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line  
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

### Fehler

#### 17119 - P0735 5. Gang

falsches Uebersetzungsverhältnis, 35-00

#### 17116 - P0732 2. Gang

falsches Uebersetzungsverhältnis, 35-00

#### 17117 - P0733 3. Gang

falsches Uebersetzungsverhältnis, 35-10, sporadisch

#### 17114 - P0730 Gang-/Uebersetzungsüberwachung

falsches Uebersetzungsverhältnis, 35-10, sporadisch

## Bremsenelektronik (0x03)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer 4B0 614 517 G Beschreibung ABS/ESP front 3428  
Zusatzinfo 0265950055 BB 28168  
Codierung 04257  
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

### Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line  
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Klima-/Heizungselektronik (0x08)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer 3B1 907 044 K Beschreibung CLIMATRONIC B5GP 0010  
Codierung 17000  
Werkstattinformationen Werkstattcode: 53141

### Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line  
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

### Fehler

#### 00792 Druckschalter für Klimaanlage (F129)

sporadisch

## Airbag (0x15)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer 1C0 909 605 B Beschreibung 0R AIRBAG VW51 04 0008  
Codierung 12370  
Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311

### Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line  
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Lenkradelektronik (0x16)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1J0 907 487 A	Beschreibung	Lenkradelektronik	0005
Codierung	00118			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Schalttafeleinsatz (0x17)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	3B0 920 849 A	Beschreibung	KOMBI+WEGFAHRSP	VDO V07
Zusatzinfo	WVWZZZ3BZ5E160412	VWZZ7Z0E2005209		
Codierung	21115			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 00000			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Fehler

**01336 Konzern-Datenbus Komfort**  
keine Kommunikation, sporadisch

## Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	6N0 909 901	Beschreibung	Gateway K<->CAN	0001
Codierung	00006			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Fehler

**01336 Konzern-Datenbus Komfort**  
keine Kommunikation, sporadisch

## OBD-2 (0x33)

Zur Anzeige dieser Informationen wird folgendes Modul benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2

## Navigation (0x37)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	3B0 919 887 H	Beschreibung	Navigation	BNO 0102
Codierung	00002			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

### Keine gespeicherten Fehler

## Zentralmodul Komfortsystem (0x46)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	1C0 959 799 B	Beschreibung	7XKomfortgerät	HLO 0004
Zusatzinfo	1C1959801	7X Türsteuer.FS	KLO 0202	
	1C1959802	7X Türsteuer.BF	KLO 0202	
	1C0959811	7X Türsteuer.HL	KLO 0202	
	1C0959812	7X Türsteuer.HR	KLO 0202	
Codierung	00259			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

### Keine gespeicherten Fehler

## Radio (0x56)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	3B0 035 186 D	Beschreibung	Radio	BNO 0102
Codierung	05407			
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05311			

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

### Fehler

**00853 Lautsprecher - hinten**  
Unterbrechung, sporadisch

## Einparkhilfe (0x76)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	3B0 919 283	Beschreibung	Parkingsyst. PA RDW D01
Codierung	01114		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 05314		

### Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Keine gespeicherten Fehler

## Telefon (0x77)

### Allgemeine Informationen

Teilenummer	7M3 035 729	Beschreibung	TELEPHONE 0214
Codierung	nicht unterstützt		

### Kommunikation

Protokoll	KWP2000	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP2000 (5 Baud)	Baudrate	10400

### Erweiterte Identifikation

Seriennummer	00000000000000	Datum	00.00.00
Identifikation	CUL-001   00710000	Herstellernummer	0000
Systemname		Prüfstandsnummer	0000

### Zusätzliche Informationen

Hardwarenummer	7M3 035 729
Revision	SW: 0214

### Fehler

<b>01523 Mikrofon für Telefon (R38)</b>
Unterbrechung, statisch