

CarPort Diagnosebericht

Datum 11.01.2013
Uhrzeit 17:57:12
CarPort Version 2.0.0

Motorelektronik (0x01)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 06A 906 033 DM Beschreibung SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Zusatzinfo TMBJX41U0A8832823 SKZ7Z0I5398915
Codierung 00031
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Zusätzliche Informationen

VIN TMBJX41U0A8832823

Keine gespeicherten Fehler

Bremsenelektronik (0x03)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 1C0 907 379 L Beschreibung ABS FRONT MK60 0101
Codierung 0001025
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430 Importeur: 790 Gerätenummer: 00000

Kommunikation

Protokoll KWP2000 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400

Keine gespeicherten Fehler

Airbag (0x15)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 1C0 909 601 Beschreibung 31 AIRBAG VW51 0011
Codierung 13105
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Keine gespeicherten Fehler

Schalttafeleinsatz (0x17)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 1U0 920 801 B Beschreibung KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Zusatzinfo TMBJX41U0A8832823 SKZ7Z0I5398915
Codierung 19113
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430

Kommunikation

Protokoll KWP1281 Bus K-Line
Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400

Keine gespeicherten Fehler

Diagnoseinterface für Datenbus (0x19)

Allgemeine Informationen

Teilenummer 6N0 909 901 Beschreibung Gateway K<->CAN 0001
Codierung 00006
Werkstattinformationen Werkstattcode: 73430

Kommunikation

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	10400

Keine gespeicherten Fehler**OBD-2 (0x33)****Kommunikation**

Protokoll	OBD-2	Bus	K-Line
Transportprotokoll	ISO 9141 (5 Baud)	Baudrate	10400

Prüfbereitschaft kontinuierlich überwachte Systeme

Fehlzündung	✓ Bereit	Abgasrelevante Komponenten	✓ Bereit
Einspritzsystem	✓ Bereit		

Prüfbereitschaft sporadisch überwachte Systeme

Katalysator	✓ Bereit	Klimaanlage	— Nicht unterstützt
Katalysator Heizung	— Nicht unterstützt	Lambdasonden	✓ Bereit
Kraftstoffverdunstungssystem	✓ Bereit	Lambdasonden Heizung	✓ Bereit
Sekundärluftsystem	✗ Nicht bereit	Abgasrückführung	✓ Bereit

Keine gespeicherten Fehler**Zentralmodul Komfortsystem (0x46)****Allgemeine Informationen**

Teilenummer	1C0 959 799 A	Beschreibung	DM Komfortgerät HLO 0004
Zusatzinfo	1U4959801D DM Türsteuer.FS KLO 0202		
	1U4959802D DM Türsteuer.BF KLO 0202		
Codierung	00067		
Werkstattinformationen	Werkstattcode: 73430		

Kommunikation

Protokoll	KWP1281	Bus	K-Line
Transportprotokoll	KWP1281 (5 Baud)	Baudrate	9600

Keine gespeicherten Fehler